

**Asistentes**

**Canónigo Obrero**  
D. Pedro Soldado





**Arquitectos**  
Gabriel Ruiz Cabrero  
Gabriel Rebollo  
Francisco Rebollo

**Arqueólogo**  
Raimundo Ortiz

**Jefe de Mantenimiento**  
Miguel Espejo

**Aparejadores**  
Jesús Mateo

**Restauradora**  
Anabel Barrera



**Observaciones**

**Cuarta visita**

En cumplimiento de lo ordenado en la anterior visita se ha destejado la cúpula central según se dijo. Los ocho planos triangulares en que se divide la cubierta están resueltos del mismo modo. Los rellenos de los ocho espacios estaban bastante sueltos por lo que la labor su retirada ha sido fácil. Queda sin descubrirse la solución del remate en la parte alta de la cubierta por lo que se da orden de descubrirla igual que se ha hecho con el resto. Se da orden de destejar el faldón oriental de la cúpula occidental con el fin de averiguar su condición constructiva.

Observaciones

También se ordena un tratamiento antixilófagos de las vigas del cinturón de atado de la bóveda según estaba previsto en el Proyecto.

